

## 出口服装三类企业升二类企业基本程序

### 1、编制相关作业指导书

主要包括：各类针管理、标识管理、原辅料管理、不合格品控制、检针机、外发加工厂

质量管理等作业指导书。

（注：企业编制相关作业指导书，可参考附页中的内容。）

### 2、根据相关作业指导书及监督检查表要求进行质量管理，做好相关记录。

### 3、企业质量监督员根据作业指导书及监督检查表要求对相关内容进行企业自查。

### 4、企业自查合格后，填写升类申请表。

### 5、检验检疫机构接到企业的申请书后，制定考核计划并根据计划安排现场考核；

### 6、经现场考核合格的企业，将转入二类企业管理。

（注：企业应具备通过检验检疫培训合格的质量监督员并且出口成品质量稳定。）

附 1：各类针管理作业指导书

附 2：标识管理作业指导书

附 3：原辅料管理作业指导书

附 4：检针机作业指导书

附 5：江苏出口工业产品生产企业分类管理申请表

附 6：外加工企业管理作业指导书

附 7：不合格品控制和纠正措施